



4	Subansamblu I Subassembly II	03EA000DE159 sheet 5-8	1 pos.
3	Solus plată Nut	03L0000G142 - 10A11	4 pos.
2	Priză Threaded rod	03L0000G141 - 1011F2	2 pos.
1	Subansamblu I Subassembly I	03EA000DE316 sheet 4-4	1 pos.
REF / ITEM	DENUMIRE REFERINTA / ITEM DESIGNATION	REFERINTA DWD / DWD REFERENCE	CANTITATE / QUANTITY

LISTA DE COMPONENTA / ITEM LIST

Drawing Title: Suport ghidaj intermediar-vedere axonometrica
 Document's Name: Intermediate guide support-axonometric view

Faza de proiectare / design phase	Numele referinței / CAD file name:	Scara / Scale:	Lot	Spec.	Obiect	Type doc.	No.	Part	Rev.	Statut
DDE	03EA000DE316		03	EA	00	DDE	316	2/4	A	



In fiecare vedere trebuie prezentate toate dimensiunile și alinierea în cele asociate. Nu se vor utiliza simboluri de dimensiuni înlocuite și liniile de dimensiuni. Toate se vor realiza în raportarea privind utilizarea.