



4	Selecționabil II Subassembly II	03EA000DE100 sheet 5-6	1 pcs.
3	Șurub plată Washer	08L200806142 - 10x11	4 pcs.
2	Priză Threaded rod	08L200806141 - 10x182	2 pcs.
1	Selecționabil I Subassembly I	03EA000DE317 sheet 4-4	1 pcs.
REF / ITEM	DENUMIRE REFERINȚĂ / ITEM DESIGNATION	REFERINȚĂ DWG / DWG REFERENCE	CANTITATE / QUANTITY

LISTA DE COMPONENTA / ITEM LIST

Drawing Title: Suport ghidaj intermediar-vedere axonometrică
 Drawing Base: Intermediate guide support-axonometric view

Faza de proiectare / design phase	Numele fișierului / CAD file name	Scara / Scale	Let	Spec.	Obiect	Type doc.	No.	Part	Rev.	Stadiu
DDE	03EA000DE317		03	EA	00	DDE	317	2 / 4	A	

